


**Razširitev jarka v zoni kompenzacijskih blazin**

V zoni kompenzacijskih blazin, se mora jarek z obeh strani razširiti in poglobiti, za najmanj 10 cm.

**Profil jarka z razširitvijo**

Na mestih varjenja in zaključne izolacije koncev predizoliranih cevi ter pri cevnih kolenih in T-kosih, je potrebno jarek razširiti in poglobiti (posebej pri večjih dimenzijah cevi).

